

План мероприятий ЧГЭЦ-2 по улучшению условий труда по результатам проведенной спецоценки

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
ЧГЭЦ-2. Котлотурбинный цех. Оперативный персонал.				
0665: Начальник смены (пеха), 0666: Старший машинист турбинного отделения, 7 разряд, 0667: Старший машинист котельного оборудования, 7 разряд, 0668: Машинист центрального теплового шита управления паровыми турбинами, 6 разряд, 0670: Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 5 разряд, 0671: Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 5 разряд, 0672: Машинист котлов, 5 разряд (пиковая котельная), 0673: Машинист-обходчик по турбинному оборудованию, 4 разряд, (старший), 0674: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 4 разряд, 0675: Аппаратчик по приготовлению химреагентов, 3 разряд, 0677: Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 3 разряд, 0678: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 3 разряд, 0679: Машинист береговых насосных станций, 2 разряд	1. Установка шумоизолированной комнаты для машинистов - обходчиков в турбинном отделение на отм.+0.00.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	ПИР - 2016, СМР - 2017	
0668: Машинист центрального теплового шита управления котлами, 6 разряд, 0670: Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 5 разряд, 0677: Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 3 разряд	2. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно	
0678: Аппаратчик химводоочистки	3. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в пехах с повышенным уровнем шума)	
0679: Машинист береговых насосных станций, 2 разряд	1. Монтаж оборудования пневмоуборки помещений КТЦ в рамках реализации проекта «Диверсификация топливного портфеля Челябинской ГЭЦ-2».	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли промышленно фиброгенного действия	25.08.2015	
0678: Аппаратчик химводоочистки	2. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли промышленно фиброгенного действия	постоянно	
0679: Машинист береговых насосных станций, 2 разряд	3. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.	Улучшение условий труда по факторам: Аэрозоли промышленно фиброгенного действия	постоянно (в пехах с повышенным уровнем аэрозолей промышленно фиброгенного действия)	

0670: Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 5 разряд, 0677: Машинист-обходчик по котельному оборудованию, 3 разряд	
0674: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 4 разряд (старший), 0675: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 4 разряд, 0676: Аппаратчик по приготовлению химреагентов, 3 разряд, 0678: Аппаратчик химводоочистки электростанции, 3 разряд	
0680: Ведущий инженер (КТП ХП), 0681: Инженер, 0682: Техник 1 категории, 0683: Лаборант по анализу газов и пыли, 4 разряд	
0680: Ведущий инженер (КТП ХП), 0682: Техник 1 категории	
ЧГЭЦ-2. Котлотурбинный цех. Химическая лаборатория.	
1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум
2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия временного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум
1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия химических веществ.	Улучшение условий труда по факторам: Химические вещества
2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия химических веществ.	Улучшение условий труда по факторам: Химические вещества

ЧПЭЦ-2. Котлотурбинный цех. Участок технического обслуживания и ремонта генеромеханического оборудования.			
0684: Мастер, 0685: Мастер, 0686: Старший мастер, 0687: Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 6 разряд, 0688: Электропаяльщик, 6 разряд, 0689: Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, 5 разряд, 0690: Электропаяльщик, 5 разряд, 0691: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 5 разряд	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия предельного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>
0688: Электропаяльщик, 6 разряд, 0690: Электропаяльщик, 5 разряд, 0691: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 5 разряд	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия химических веществ.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия химических веществ.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Химические вещества</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Химические вещества</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем химических веществ)</p>
0688: Электропаяльщик, 6 разряд, 0690: Электропаяльщик, 5 разряд	<p>1. Оптимизация режимов труда и отдыха.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса</p>	<p>постоянно</p>
0688: Электропаяльщик, 6 разряд, 0690: Электропаяльщик, 5 разряд	<p>1. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия ультрафиолетового излучения.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Ультрафиолетовое излучение</p>	<p>постоянно (при выполнение сварочных работ)</p>
ЧГЭЦ-2. Электрический цех. Оперативный персонал.			
0698: Начальник смены (цеха), 0699: Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, 6 разряд, 0700: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций, 5 разряд	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>
ЧГЭЦ-2. Электрический цех. Электротехническая лаборатория. Участок собственных нужд.			
0705: Мастер, 0707: Инженер (по релейной защите и автоматике) 2 категории, 0708: Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, 7 разряд, 0709: Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, 5 разряд	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>
ЧГЭЦ-2. Электрический цех. Электротехническая лаборатория. Участок высоковольтных испытаний и измерений.			
0710: Мастер, 0711: Инженер (по изоляции и средствам защиты от перенапряжений) 1 категории, 0712: Инженер 1 категории, 0713: Электромонтер по испытаниям и измерениям, 5 разряд	<p>1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.</p> <p>2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.</p>	<p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p> <p>Улучшение условий труда по факторам: Шум</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)</p>

ЧТЭЦ-2.Электрический цех.Участок систем дистанционного управления и противопожарной автоматики.

0714: Мастер, 0715: Инженер I категории, 0716: Инженер

Ведущий инженер по ремонту, 0720: Инженер по ремонту электрооборудования электростанций, 7 разряд.

0722: Электротехник по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд, 0723: Электротехник по ремонту электрооборудования электростанций, 6 разряд, 0724: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд.

1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно
2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)

ЧТЭЦ-2.Электрический цех.Участок технического обслуживания и ремонта электрооборудования.

0717: Мастер, 0718: Мастер, 0719: Инженер по ремонту, 0720: Ведущий инженер по ремонту, 0721: Электротехник по ремонту электрооборудования электростанций, 7 разряд.

0722: Электротехник по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд, 0723: Электротехник по ремонту электрооборудования электростанций, 6 разряд, 0724: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд.

1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно
2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия временного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)

ЧТЭЦ-2.Электрический цех.Участок тепловой автоматики и измерений.Оперативный персонал.

0728: Электротехкар по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд.

0729: Электротехкар по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд.

1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно
2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия временного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)

ЧТЭЦ-2.Цех тепловой автоматики и измерений.Участок технического обслуживания и ремонта АСУПТ и КИИ.

0729: Мастер, 0730: Мастер, 0732: Электротехкар по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 7 разряд, 0733: Электротехкар по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряд, 0734: Электротехкар по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд.

0729: Мастер, 0730: Мастер, 0732: Электротехкар по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 7 разряд, 0733: Электротехкар по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 6 разряд, 0734: Электротехкар по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, 5 разряд.

1. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия в условиях воздействия шума.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно
2. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия временного фактора - шум.	Улучшение условий труда по факторам: Шум	постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)

ИТЭК-2. Гопливио-транспортный пех.Оперативный персонал.

0747: Машинист электровоза, 0750: Помощник машиниста электровоза, 0751: Водитель дрезины, б разряд, 0753: Машинист крана (крановщик), 5 разряд, 0754: Монтер пути, 5 разряд

0746: Начальник смены (шах), 0747: Машинист электровоза, 0749: Машинист экскаватора, б разряд, 0750: Помощник машиниста электровоза, 0751: Водитель дрезины, б разряд, 0752: Машинист бульдозера, б разряд, 0753: Машинист крана (крановщик), 5 разряд, 0754: Монтер пути, 5 разряд, 0755: Машинист топливоподачи, 5 разряд, 0756: Машинист вагоноопрокидывателя, 5 разряд, 0758: Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций, 4 разряд	1. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия вредного фактора - шум.
	Улучшение условий труда по постоянному факторам: Шум в рамках реализации проекта «Диверсификация топливного портфеля Челябинской ТЭЦ-2».
	2. Использовать режим труда с ограничением времени воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.
	3. Применять средства индивидуальной защиты от воздействия аэрозолей преимущественно фиброгенного действия.

Улучшение условий труда по постоянному факторам: Шум в рамках реализации проекта «Диверсификация топливного портфеля Челябинской ТЭЦ-2».	Улучшение условий труда по постоянному факторам: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Улучшение условий труда по постоянному факторам: Аэrozоли преимущественно фиброгенного действия
постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	постоянно	постоянно
постоянно (в цехах с повышенным уровнем шума)	постоянно	постоянно
постоянно (в цехах с повышенным уровнем аэrozолей фиброгенного действия)	постоянно	постоянно

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда
Технический директор

Заместитель председателя комиссии по специальной оценке условий труда

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник КТЦ

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник ЭЦ

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник ЦТАМ

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник ТЦ

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Старший НСС

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник ОТР

Покровский Д.А.
(ФИО)

Севрюков Д.В.
(ФИО)

Простаков А.С.
(ФИО)

Актоянов С.А.
(ФИО)

Запашников Г.Н.
(ФИО)

Газельников Р.Н.
(ФИО)

Прокопов Д.Е.
(ФИО)

Чистяков А.Н.
(ФИО)

Лысов В.Н.
(ФИО)

Симгизаев А.П.
(ФИО)

Чапаев И.В.
(ФИО)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Менеджер по управлению персоналом Дирекции Уральского региона

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Ведущий специалист по охране труда Дирекции Уральского региона

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Мастер (полномоченный по охране труда)

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Председатель первичной профсоюзной организации

Член комиссии по специальной оценке условий труда

Ведущий специалист по технологическому надзору Дирекции Уральского региона

Ткаченко С.В. 26.05.2015
(подпись) (ФИО) (дата)

Крохин А.М. 29.05.2015
(подпись) (ФИО) (дата)

Арланаков А.В. 29.05.2015
(подпись) (ФИО) (дата)